




Type de mitigeur	Problème	Eventuelles Causes	Solution
Pivotant / Extractible	Goutte-à-goutte de l'aérateur avec commande fermée 	Cartouche endommagée (par des micro-débris et des impuretés présents dans l'eau)	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacement de la cartouche du mitigeur Conseils pour préserver la cartouche : - Installation de robinets avec filtre sous l'évier (si absent) - Nettoyage périodique des filtres
Pivotant / Extractible	Fuite visible sous la manette de commande 	Cartouche endommagée (par des micro-débris et des impuretés présents dans l'eau)	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacement de la cartouche du mitigeur Conseils pour préserver la cartouche : - Installation de robinets avec filtre sous l'évier (si absent) - Nettoyage périodique des filtres
Pivotant	Fuite visible dans la zone de rotation de la canne 	Fatigue des joints due à l'usure (résultant de l'utilisation quotidienne), impuretés présentes dans l'eau, calcaire et mauvais entretien	Remplacement des joints à l'aide du kit de joints d'étanchéité
Pivotant / Extractible	Débit réduit 	Impuretés accumulées sur les filtres et/ou dans l'aérateur Mauvais montage des flexibles d'alimentation	1 - Inspection et nettoyage du filtre/aérateur 2 - Assurez-vous que les flexibles ne soient pas pliés/entortillés 3 - Nettoyage des filtres sous l'évier
Extractible	Débit réduit	Douchette et Clapet anti-retour	En plus des vérifications du point précédent, veuillez également contrôler l'éventuel clapet anti-retour présent dans la douchette
Extractible	Distribution à partir des deux jets de la douchette 	Composants internes et joints endommagés par des impuretés	Remplacement de la douchette
Extractible	La douchette sort peu de son logement La douchette a du mal à rentrer dans son logement 	Mauvaise installation du contrepoids	Vérifiez la bonne position du contrepoids le long du flexible de la douchette extractible (et graissez éventuellement le joint présent sur le cône de la douchette)
Pivotant / Extractible	Le mitigeur n'est pas stable sur le dessus de l'évier 	Mauvaise installation	Vérifiez le bon serrage du kit de fixation et évaluez l'éventuelle utilisation du support triangulaire

Les remarques indiquées dans ce tableau sont réputées compléter les éléments indiqués dans la *Garantie du Produit*, qu'il est recommandé de lire afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir correctement ledit produit